

Hål i listen alt. Hängande I hängare


Motivet dras enkelt in från sidan i listen



Sträck ut vepan i listen med hörn-öljetterna

Öljetter på de vertikala sidorna
(Skruv & bricka i öljetten eller direkt i kantförstärkningen)

Spännare i underkan med rek mellanrum 1-2 meter



Alusign list sett från sidan



Kederlist sett från sidan

